



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be



## Controle van hijstoebehoren.

Datum: 31/10/2024 Inspecteur: Ben Vanesch

Mentor:

ID-label: Platte hijsbanden 10000 kg

Klantreferentie:

Datum verslag: 31/10/2024

De volgende inspectie dient plaats te vinden voor: 31-01-2025

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
 Huisnummer 47  
 Busnummer  
 Postcode 6222  
 Gemeente Maastricht  
 Land Nederland

### Eigenaar

Naam Rema Holland BV  
 Straatnaam Galjoenweg  
 Huisnummer 47  
 Busnummer  
 Postcode 6222NS  
 Gemeente Maastricht  
 Land Nederland

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
 BTW nr. NL 008254941B01  
 Telefoonnummer +31 43 363 1777  
 E-mail Anita.thijs@rema.eu

Type controle: (Her)indienststelling (Wetgeving: zie rubriek "nota's")

### GECONTROLEERDE ITEMS

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsbanden REMA lengte : 5 m hefvermogen: 10000 kg serienummers: 6030109403 tem 6030109410	Commissioning: HW1: OK			

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota 1 Safety factor 7:1. De hijsbanden hebben de beproeving goed doorstaan, Rapport trekproef beschikbaar bij de constructeur. De testen werden uitgevoerd op volgende proefbank : Elcee Staal en A. v.d. Velden B.V. Rotterdam, Type: HTB 85 tf, serie nr.: 962002.

Nota 2 Het certificaat van de trekbank werd nagezien (Geldigheidsdatum = max 2 jaar)

### INBREUKEN/OPMERKINGEN/NOTA'S

### DATUM HERKEURING

**NOTA'S**

De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG of het KB12/08/2008.

Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).

De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B art. 280.

De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.

Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 04/08/1996.

HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 09:06 tot 09:21

De inspecteur Ben Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:** 

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

